s-Master1000 ST DIGITAL

Блок струны SM2000

Подключение к силовому блоку



Модель s-Master1000 DIGITAL имеет возможность подключения одной линии нагрева длиной 2000 мм вместо двух штатных линий нагрева длиной 1000 мм.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО НА ОДНОМ СИЛОВОМ БЛОКЕ ЛИНИИ НАГРЕВА 1000ММ И 2000ММ - ЗАПРЕЩЕНО!

Для подключения блока струны s-Master2000 к силовому блоку s-Master1000 необходимо полностью отсоединить питающие провода линий нагрева s-Master1000. Установить блок струны s-Master2000 на раму станка.
Затем подсоединить питающие провода блока струны s-Master2000, как показано на рисунке выше.
Блок струны s-Master2000 работает сразу от 2х регуляторов мощности, поэтому для включения используйте органы управления обеих линий нагрева в соответствии с описанием передней панели силового блока.
Для регулировки мощности нагрева струны s-Master2000 используйте регуляторы мощности для обеих линий нагрева.
Мощность нагрева на линиях лучше выставлять одинаковую. Т.е. если требуется мощность 30%, то на обеих линиях нужно выставить по 30%.

г. Киров, ул. Московская, 52
тел. раб.: +7 8332 227820
тел. моб.: +7 909 1332160
www.termodesigner.ru

TERMODESIGNER®
www.termodesigner.ru